

Łępa nr 5

Naprawa warstwy izolacyjnej pokrycia dachu uszkodzonego przez kuny ul. Szczanieckiej 21 A-C

Lp.	Opis	Jedn.obm.	Obmiar	Ce- na jedn.	War- tość
1	Montaż metalowej siatki przeciw kunom z dachu	m	170,000		

